

ZDÍČÍ LEPIDLO

BAU
EXPRESS

PRVNÍ CERTIFIKOVANÉ LEPIDLO NA OBVODOVÉ ZDIVO
NA VŠECHNY DRUHY ZDÍČÍCH MATERIÁLŮ

OBVODOVÉ ZDIVO
NOSNÉ KONSTRUKCE
SUCHÁ VÝSTAVBA



» silco DRY SYSTEM «
CERTIFIKOVÁNO
RCT
®

10× RYCHLEJŠÍ



ÚSPORA 50%

EFEKTIVNĚJŠÍ

než běžné zdící materiály

silco
foam

silco®



NÁVOD K POUŽITÍ

1a/b PŘÍPRAVA:

Pro vyšší přidrženost očistit podklad od prachu.

Dózu protřepat cca. 30 sekund a našroubovat na aplikační pistol.

2. PRVNÍ VRSTVA:

Nutné provést řádné vyrovnaní základací řady zdiva, cementovou maltou.

3. APLIKACE:

Při aplikaci udržovat dózu dnem vzhůru ve vzdálenosti cca 1 cm od podkladu a 5 – 6 cm od okraje cihly. Při nanášení kontrolovat aplikované lepidlo – požadovaný průměr řady cca 3 – 6 cm, regulace spouští pistole.

4. NANÁŠENÍ: Nedoporučuje se nanášet více lepidla než 2 metry. Počet řad - uvedeno na obalu (spotřeba lepidla). Vertikální nanášení je doporučeno pro eliminaci tepelných mostů, zvýšení pevnosti a odolnosti – POUZE PRO POROBETONOVÉ TVÁRNICE. Vertikální nanášení zvyšuje spotřebu lepidla.

5. VYROVNÁNÍ A OPRAVA POZICE ZDÍČÍCH BLOKŮ: Horizontální opravu do 0,5 cm provést do 3 minut po aplikaci lepidla. Pro horizontální opravu nad 0,5 cm je nutné aplikovat lepidlo znovu. JE NEPŘÍPUSTNÉ ODTRHOVAT A POSOUVAT ZDÍČÍ BLOKY. V případě vyjmutí nutno aplikovat novou vrstvu lepidla.

6. APLIKACE DALŠÍ VRSTVY: Po aplikaci lepidla položit zdící blok a stabilizovat ho gumovou paličkou.

Zdící blok přiložit do 1 minuty po nanesení lepidla.

7. UKONČENÍ APLIKACE: Při přerušení aplikace delší než 5 minut, zavřít pistoli a ventil a očistit čističem. Aplikační pistoli ponechat našroubovanou na dózu. Po práci odšroubovat dózu. Odstranit zbytky lepidla z pistole stiskem spouště, poté očistit trysku a adaptér čističem. Našroubovat čistič na pistol a vyčistit ji stisknutím spouště. Vyjmout čistič.

Skladovatelnost: Spotřebujte do data uvedeného na dně dózy. Skladujte ve svislé poloze (ventilem vzhůru) při teplotách +5 °C až +30 °C. Chraťte před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy.

BAU
EXPRESS



ZDÍČÍ LEPIDLO

Je ideální pro stavbu obvodových a příčkových zdí z broušených cihel a pórabetonu, lepených tenkou vrstvou (1 – 2 mm). Umožňuje zednické práce při teplotě až do – 10 °C.

ÚSPORA

Celková finanční úspora až 50%. Díky vysoké pracovní rychlosti snižuje pracovní náklady, zdění bez odpadů – maximální využití výrobku bez nutnosti el. energie, vody, bez drahé dopravy a skladování, prodloužená doba spotřeby.

FUNKČNOST

Vysoká pevnost spoje, vysoká flexibilita přenosu zatížení. Funkčnost zdíčího lepidla je ověřena na více než 5 000 postavených domech.

ODOLNOST

Vysoká mrazuvzdornost, vysoká odolnost vůči vodě. Odolnost proti houbám a plísním.

TEPELNÁ IZOLACE

ZDÍČÍ LEPIDLO umožňuje snížení tepelných mostů. Zvýšená struktura tepelné ochrany stanovuje minimální pronikání vody, vodní páry, vzduchu a velmi nízkou tepelnou vodivost spoje (λ).

TECHNICKÁ DATA

Vydatnost	až 60 bm
Odolnost proti stlačení	M 1,5
Čas pro úpravu polohy zdiva	< 3 min.
Aplikační teplota	-10 °C až +30 °C
Aplikační teplota dýzy	+10 °C až +30 °C
Koeficient propustnosti vodní páry (μ)	60/60 (hodnota v tab)
Koeficient tepelné vodivosti (λ)	< 0,036 W/mK

RYCHLÉ ZDĚNÍ

okamžitá připravenost, rychlá aplikace, rychlé spojení

SNADNÉ ZDĚNÍ

bez přípravy, jednoduchá aplikace, lehké a malé dózy

ČISTÉ ZDĚNÍ

bez prachu a nepořádku, bez čištění

APLIKACE

Výstavba rodinných nebo bytových domů, průmyslových objektů, zdění s přesnými cihelnými bloky, zdění konstrukčních zdí, zdění s pórabetonem, zdění příček

SPOTŘEBA LEPIDLA

Doporučený počet aplikovaných řad lepidla:

Broušené cihly: 1 řada na 14 cm tloušťky cihly, 2 řady na cihly širší než 17 cm

Pórabetonové tvárnice: 2 řady na 24 cm tloušťky tvárnice, 4 řady na 44 cm tloušťky tvárnice

VYDATNOST LEPIDLA Z BALENÍ

POČET ŘAD	STĚNA
[j]	[m²]
1	10
2	5

